

ekosystemy-jt

ekosystemy-jt

EKOASYSTEMY - JT TETERYCZ JERZY
LABORATORIUM ul. Kożuchowska 10 e, 65-364 Zielona Góra
e-mail: ekosystemy_jt@wp.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

| | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------|------------|
| ZLECENIODAWCA : | Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulęcinie ul. Daszyńskiego 58, 69-200 Sulęcín | | |
| Temat: | Miechów, studnia działająca, analiza próbki wody surowej | | |
| Data pobierania próbek: | 24.01.2019 | Nr protokołu pobierania: | 38/2019 |
| Data przyjęcia próbek do badań: | 24.01.2019 | Data zakończenia badań: | 28.01.2019 |
| Stan próbki: | bez zastrzeżeń | Ilość stron sprawozdania: | 1 |
| Numer sprawozdania: | 019/2019-12 | Kolejny numer strony: | 1 |
| Data wydania sprawozdania z badań: | 28.01.2019 | Ilość załączników: | 1 |

| | Wskaźniki | Jednostki | Metody badawcze | Próbka nr 105/2019 woda surowa |
|----------------------------|---|------------|---|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> * | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h | jtk/l ml | PN-EN ISO 6222:2004 Zał. nr 1 | nie wykryto |
| <input type="checkbox"/> * | Liczba bakterii z grupy coli. | jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Zał. nr 1 | 0 |
| <input type="checkbox"/> * | Liczba Escherichia coli | jtk/100 ml | PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Zał. nr 1 | 0 |
| <input type="checkbox"/> * | Liczba Enterokoków kałowych | jtk/100 ml | PN-EN ISO 7899-2:2004 Zał. nr 1 | 0 |

Próbki pobrał Adam Małysko pracownik ZWiK Sulęcín.

* badanie akredytowane u podwykonawcy, nr akredytacji podwykonawcy AB 079 (badania zostały wykonane metodami zatwierdzonymi przez PSSE w Gdyni decyzja nr NK/S/2018/104 z 20.12.2018)

Osoba autoryzująca sprawozdanie z badań
Zastępca Kierownika Laboratorium
mgr inż. Monika Szefer

Koniec sprawozdania